

RIKTPRISLISTA

PRISGRUPP B

Reparationsarbeten

PV 444

*Priserna gäller, där ej annat angives,
exklusive materialkostnad*

**VOLVOHANDLARNAS
RATIONALISERINGSFÖRENING**

September 1954

Som resultat av en under flera år bedriven rationalisering av Volvos serviceverkstäder föreligger nu en prislista för reparation av PV 444. Priserna är riktpriiser, som baserar sig på arbetsstudier. Tidigare har bilreparationer till större delen utförts på "löpande räkning". Övergång till ett system med fasta priser på de vanligast förekommande reparationsarbetena ökar kundens möjlighet att på förhand bedöma kostnaden, och bör därför vara till fördel för kunderna.

Prislistan gäller endast för Volvos auktoriserade verkstäder, dock ej för arbeten utförda på övertid.

Vid reparation av en PV 444, vänd Eder i första hand till den auktoriserade Volvo-återförsäljaren på platsen. Han är specialiserad på Volvo och hans verkstad är utrustad med nödvändiga specialverktyg. Personalen har genomgått trimningskurser vid fabriken. En auktoriserad Volvo-verkstad är Volvoägarens garanti för ett förstklassigt arbete.

På grund av landets dyrortsgruppering är prislistan uppdelad i fyra prisgrupper, A, B, C och D. Vänd Eder till den Volvohandlare som brukar utföra Edra reparationer och Ni erhåller då den för detta distrikt gällande prislistan. Där kan Ni även få upplysning om de priser som ej finns upptagna i prislistan.


Arbätets art	Riktpris B
Byte av ljuddämpare, bakre	11:—
Materialkostnad c:a	27:—
Byte av kylare.....	10:—
Materialkostnad c:a	210:—
Renovering av vattenspump	22:—
Materialkostnad c:a	23:—
Byte av grenrörs- och flänspackning	14:—
Materialkostnad c:a	2:—

Byte av motor

Arbetets art	Riktpris B
Byte av motor	140:—
Materialkostnad, inkl. bytesmotor c:a	810:—
Tilläggsarbeten i mån av behov.	
<i>(Gäller endast i samband med</i>	
<i>ovanstående huvudarbete).</i>	
Renovering av förgasare, losstagen	16:—
Renovering av bränslepump, losstagen	12:—
Renovering av strömfördelare, losstagen	19:—
Renovering av startmotor, losstagen	35:—
Renovering av generator, losstagen	41:—
Renovering av koppling	9:—


Koppling

Arbetets art	Riktpris B
Byte av lamellbelägg	53:—
Materialkostnad c:a	22:—
Renovering av koppling inkl. byte av lamell	62:—
Tilläggsarbete i mån av behov.	
<i>(Gäller endast i samband med</i>	
<i>ovanstående huvudarbete).</i>	
Demontering av svänghjul, byte av startkrans	14:—




Växellåda

Arbetets art	Riktpris B
Renovering av växellåda	74: —
Byte av synkronisering	56: —




Bakaxelväxel

Arbetets art	Riktpris B
Renovering av bakaxelväxel	75: —
Justering av bakaxelväxel	45: —




Bromssystem

Arbetets art	Riktpris B
Renovering av hydrauliskt bromssystem inkl. huvudcylinder	60: —
Tilläggsarbeten i mån av behov. <i>(Gäller endast i samband med ovanstående huvudarbete).</i>	
Byte av självjusteringskolv, pr hjul	3: 50
Byte av inre packbox vid bakaxel, ena sidan	4: —
Justering av handbroms	} Se under- hållsarbete
Justering av fotbroms	
Renovering av huvudcylinder för bromsar	14: —



Framvagn och styrinrättning

Arbetets art	Riktpris B
Renovering av framvagn (inkl. byte av parallellstagsändar) Tillägsarbete i mån av behov. <i>(Gäller endast i samband med ovanstående huvudarbete).</i>	98: —
Byte av styrstag	7: —
Ombussning av framhjulsspindel och spindel-hållare, båda sidor	69: —
Kontroll av framhjulsvinklar	Se underhållsarbete
Renovering av styrsnäcka	35: —
Ombussning av styrsnäcka (utg. axel) i vagn	21: —
Byte av framhjulslager och banor, per sida	13: —



Fjädrar, stötdämpare

Arbetets art	Riktpris B
Byte av framfjäder, 1 st.....	15:—
Materialkostnad c:a	43:—
Byte av bakfjäder, 1 st.	15:—
Materialkostnad c:a	57:—
Byte av samtliga stötdämpare	16:—
Materialkostnad c:a	142:—
Ombussning av samtliga stötdämpare, båda ändar	16:—
Materialkostnad c:a	10:—
Balansering av hjul, 5 st.	44:—

Kaross

Arbetets art	Riktpris B
Byte av framskärm, ena sidan (inkl. strålkastarinställning)	41: —
Materialkostnad c:a	170: —
Byte av bakskärm, ena sidan	35: —
Materialkostnad c:a	106: —